Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Anfrage	**Stadtverwaltung Mühlacker**	S 09-129-32	12.01.2010
Betreff: Unfallstrecke Lienzingen - Zaiserweiher		**Fragesteller**: Günter Bächle	**Datum:** 25.12.2009

- öffentlich -

Frage:

Hiermit stelle ich folgende Anfrage und gehe davon aus, dass diese im Rahmen der Regelungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und der Geschäftsordnung des Gemeinderats zeitnah beantwortet wird:

Die Zahl der Unfälle auf der Strecke zwischen Lienzingen und Zaisersweiher veranlasst mich zu folgender Anfrage:

1. Wie hat sich die Zahl der Unfälle in den vergangenen 5 Jahren entwickelt?
2. Welche Ursachen gab es jeweils?
3. Trägt eine Mitverantwortung auch Zustand und Ausbaustandard der Landesstraße?

Das Fachamt teilt hierzu mit:

Zu 1. Unfallentwicklung

	Unfälle		**Verletzte**	
	Gesamt	**davon mit Personenschaden**	**Schwerverletzte**	**Leichtverletzte**
2005	5	2	1	1
2006	9	4	2	5
2007	9	4	1	3
2008	9	4	1	3
2009 (bis 07.12.09)	7	4	1	5

Zu 2. Unfallursachen

Bei den insgesamt 39 Verkehrsunfällen der zurückliegenden 5 Jahre wurden folgende Unfallursachen festgestellt:

Unfallursache	**Anzahl**
Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot	16
Nicht angepasste Geschwindigkeit	16
Alkoholeinfluss	4
Fehler beim Abbiegen	2
Ungenügender Sicherheitsabstand	1
Überholen trotz Gegenverkehr	1
Überholen trotz unklarer Verkehrslage	1
Nichtbeachten der die Vorfahrt	1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

regelnden Verkehrszeichen	
Nichtbeachten der Beleuchtungsvorschriften	1
Andere Fehler beim Fahrzeugführer	9

Es ist zu beachten, dass einige Verkehrsunfälle gleichzeitig auf zwei Unfallursachen zurückzuführen sind.

Bei dem für die Anfrage ursächlichem Verkehrsunfall vom 22.12.2009 ist ein 21 Jahre alter PKW-Lenker aufgrund teilweise schnee- bzw. eisglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und ist mit einem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen.

Zu 3. Zustand und Ausbaustandard der Landstraße

Zum Ausbauzustand der L1134 zwischen Mühlacker und Lienzingen ist anzumerken, dass der Straßenzustand im Wesentlichen dem anderer Landes- oder Kreisstraßen entspricht. Anhand der festgestellten Unfallursachen ist ersichtlich, dass die Verkehrsunfälle eher auf Fehlverhalten der Kfz-Lenker und weniger auf den Ausbauzustand der Landesstraße zurückzuführen sind.

Offensichtlich passen die Fahrzeugführer ihre Geschwindigkeit nicht den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen bzw. den persönlichen Fähigkeiten an.

Auch die rechte Fahrbahnseite wird von den Fahrzeugführern nicht eingehalten.

Eine Verbesserung des Ausbauzustandes der Straße könne zur Folge haben, dass noch höhere Geschwindigkeiten gefahren werden und die Schwere der Verkehrsunfälle entsprechend zunimmt.

Die Straßenbreite beträgt nach einer Untersuchung im Februar 2009 zwischen 5,10 und 5,80 m. Die Markierung einer Leitlinie als Mittelmarkierung ist nicht möglich, da die hierfür geforderte Mindestbreite von 5,50 m nicht vorhanden ist.

Im Rahmen der nächsten Verkehrsschau mit Polizei und Straßenbaulastträger wird die Strecke erneut überprüft.

gez. Abicht
Bürgermeister